



RECHARGEABLE INSPECTION LED LAMP 4901000100



er nog in de batterij zit.
2. Er zijn twee lichtbronnen: een hoofd-ledbak en een zaklamp. De lampen werken ook wanneer de lamp gesloten is.
3. U kunt het uitgeklatte product met de magneet aan een metaal oppervlak bevestigen of met de metalen beugel aan een haak.
4. Bepaal de gewenste hoek van de lampen.
5. Om op te laden, sluit u de USB-A-connector van de meegeleverde oplaadkabel aan op een geschikte stroombron en de USB-C-connector op de bijbehorende aansluiting van het product. Het product mag alleen worden aangesloten op een werkend apparaat met een SELV-uitgang en een maximale werkijk-uitgangsspanning (Uout) van 5 V. Tijdens het opladen geven de drie blauwe leds de laadstatus van de batterij weer.
6. U kunt ook de USB-A-connector van de meegeleverde oplaadkabel aansluiten op een geschikte stroombron en de USB-C-connector op de bijbehorende aansluiting aan de achterkant van het laadstation. Plaats de lamp nu in het laadstation. De rode led licht om u het opladen aan te geven. Gebruik voor het reinigen van het product een droge of vochtige zachte doek die het oppervlak niet beschadigt en zonder toevoeging van andere reinigingsmiddelen.

NO - 1. Slå på inspeksjons-LED-lampen ved å trykke på av/på-knappen. Det første trykket på knappen aktiverer LED-lampen med 100 % lysstyrke, et andre trykk reduserer den til 50 %, og et tredje trykk aktiverer lommelykten øverst på produktet. Trykk igjen for å slå den av. De tre blå LED-ene viser hvor mye strøm som er igjen i batteriet. 2. Det finnes to lyskilder: en hoved-LED-stang og en lommelykt. Lysene fungerer også, når lampen er lukket. 3. Du kan enten feste det utfoldede produktet til en metalloverflate med magneten eller til en krok med metallbraketter. 4. Bestem ønsket vinkel på lysene. 5. For å lade opp kobler du USB-A-kontakten på den medfølgende ladekabelen til en egnet strømkilde og USB-C-kontakten til den tilsvarende kontakten på produktet. Produktet kan bare kobles til en driftsnetthet med SELV-utgang og en maksimal arbeids-topp utgangsspenning (Uout) på 5 V. Under lading viser de tre blå LED-ene batteriets ladetilstand. 6. Du kan også koble USB-A-kontakten på den medfølgende ladekabelen til en egnet strømkilde og USB-C-kontakten til den tilsvarende kontakten på baksiden av ladestasjonen. Plasser nå lampen i ladestasjonen. Den røde LED-en lyser for å indikere lading. For å rengjøre produktet bruker du en torr eller fuktig myk klut som ikke skader overflaten, og uten tilsetning av andre rengjøringsmidler.

PL - 1. Włączycy inspekcijną lampę LED, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Pierwsze naciśnięcie przycisku aktywuje lampę LED ze 100% jasnością, drugie naciśnięcie zmniejsza ją do 50%, a trzecie naciśnięcie aktywuje latarkę w górnej części produktu. Nacisnąć ponownie, aby ją wyłączyć. Trzy niebieskie diody LED wskazują, ile energii pozostało w akumulatorze. 2. Dostępne są dwa źródła światła: główny pasek LED i latarka. Światła działają również wtedy, gdy lampa jest zamknięta. 3. Rozłożony produkt można przymocować do metalowej powierzchni za pomocą magnesu lub do haka za pomocą metalowego wspornika. 4. Określić żądany kąt światła. 5. Aby naładować, podłączyć złącze USB-A dostarczonego kabla do ładowania do odpowiedniego źródła zasilania, a złącze USB-C do odpowiedniego gniazda w produkcie. Produkt można podłączyć wyłącznie do działającego urządzenia z wyjściem SELV i maksymalnym roboczym szczytowym napięciem wyjściowym (Uout) 5 V. Podczas ładowania trzy niebieskie diody LED wizualizują stan naładowania akumulatora. 6. Można również podłączyć złącze USB-A dostarczonego kabla do ładowania do odpowiedniego źródła zasilania, a złącze USB-C do odpowiedniego gniazda z tyłu stacji ładującej. Następnie umieścić lampę w stacji ładującej. Czerwona dioda LED zaświeci się, wskazując ładowanie. Do czyszczenia produktu należy używać suchej lub wilgotnej miękkiej ściereczki, która nie uszkadza powierzchni, bez dodatku innych środków czyszczącej.

PT - 1. Ligue a lâmpada LED de inspeção premindo o botão de ligar/desligar. A primeira pressão no botão ativa a lâmpada LED com 100% de luminosidade, uma segunda pressão reduz para 50% e uma terceira pressão ativa a lanterna na parte superior do produto. Prima novamente para desligar. Os três LEDs azuis indicam quanta energia resta na bateria. 2. Existem duas fontes de luz: uma barra LED principal e uma lanterna. As luzes também funcionam quando a lâmpada está fechada. 3. Pode fixar o produto desdobrado a uma superfície metálica com o íman ou a um gancho com o suporte metálico. 4. Determine o ângulo desejado das luzes. 5. Para recarregar, ligue o conector USB-A do cabo de carregamento fornecido a uma fonte de alimentação adequada e o conector USB-C



EN - 1. Turn the inspection led lamp on by pressing the on/off button. The first press on the button activates the LED lamp with 100% luminosity, a second press reduces it to 50% and a third press activates the flashlight at the top of the product. Press again to switch it off. The three blue LEDs indicate how much power is left in the battery. 2. There are two light sources: a main led bar and a flashlight. The lights also work when the lamp is closed. 3. You can either attach the unfolded product to a metal surface with the magnet or to a hook with the metal bracket. 4. Determine the desired angle of the lights. 5. To recharge, connect the USB-A connector of the supplied charging cable to a suitable power source and the USB-C connector to the corresponding socket on the product. The product can only be connected to an operating device with a SELV output and a maximum working peak output voltage (Uout) of 5 V. When charging, the three blue LEDs visualise the battery's state of charge. 6. You can also connect the USB-A connector of the supplied charging cable to a suitable power source and the USB-C connector to the corresponding socket on the rear of the charging station. Now place the lamp in the charging station. The red LED lights up to indicate charging.To clean the product, use a dry or damp soft cloth that does not damage the surface and without the addition of other cleaning agents.

DE - 1. Schalten Sie die LED-Inspektionslampe ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken. Der erste Tastendruck aktiviert die LED-Lampe mit 100 % Leuchtkraft, ein zweiter Tastendruck reduziert sie auf 50 %, und ein dritter Tastendruck aktiviert die Taschenlampe oben am Produkt. Drücken Sie erneut, um sie auszuschalten. Die drei blauen LEDs zeigen an, wie viel Energie noch in der Batterie verbleibt. 2. Es gibt zwei Lichtquellen: eine Haupt-LED-Leiste und eine Taschenlampe. Die Leuchten funktionieren auch, wenn die Lampe geschlossen ist. 3. Sie können das aufgefalgungsspprengding (Uout) på 5 V. Under oppladning viser de tre blå LED'er batteriets ladetilstand. 6. Du kan også tilslutte USB-A-stikket på det medfølgende ladekabel til en egnet strømkilde og USB-C-stikket til den tilsvarende bøsning på produktet. Produktet må kun tilsluttes en driftsnetthet med SELV-udgang og en maksimal arbejdsjdsudgangsspænding (Uout) på 5 V. Under opladning viser de tre blå LED'er batteriets ladetilstand. 6. Du kan også tilslutte USB-A-stikket på det medfølgende ladekabel til en egnet strømkilde og USB-C-stikket til den tilsvarende bøsning på bagsiden af ladestationen. Placer nu lampen i ladestationen. Den røde LED lyser for at angive opladning. Til rengøring af produktet skal du bruge en tør eller fugtig blød klud, der ikke beskadiger overfladen, og uden tilsætning af andre rengøringsmidler.

EE - 1. Lülitage kontroll-LED-lamp sisse, vajutades sisse-/väljalülitusnuppu. Esimene nuppuvajutus aktiveerib LED-lambi 100% heledusega, teine vajutus vähendab heleduse 50%-ni, ja kolmas vajutus aktiveerib toote ülaoas oleva taskulambi. Väljalülitamiseks vajutage uuesti. Kõik sinist LED-i näitavad, kui palju energiat akus alles on. 2. Valgusallikaid on kaks: peamine LED-riba ja taskulamp. Tuled töötavad ka siis, kui lamp on sulatud. 3. Lahtivõlditud toote saate kinnitada kas magnetiga metallpinna

FR - 1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la lampe LED d'inspection. Le premier appui sur le bouton active la lampe LED avec une luminosité de 100 %, un deuxième appui sur le bouton réduit la luminosité à 50 % et un troisième appui sur le bouton active la lampe de poche située en haut du produit. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. Les trois LEDs bleues indiquent la quantité d'énergie restante dans la batterie. 2. Il y a deux sources lumineuses : une barre LED principale et une lampe de poche. Les lumières fonctionnent également lorsque la lampe est fermée. 3. Vous pouvez fixer le produit déplié soit à une surface métallique avec de l'aimant, soit à un crochet et le support métallique. 4. Déterminez l'angle souhaité des lumières. 5. Pour recharger, connectez le connecteur USB-A du câble de charge fourni à une source d'alimentation appropriée et le connecteur USB-C à la prise correspondante située à l'arrière de la station de charge. Placez maintenant la lampe dans la station de charge. La LED rouge s'allume pour indiquer la charge. Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux sec ou humide qui n'endommage pas la surface et sans ajout d'autres agents de nettoyage.

à tomada correspondente no produto. O produto só pode ser ligado a um dispositivo operacional com saída SELV e uma tensão máxima de saída de pico de trabalho (Uout) de 5 V. Durante o carregamento, os três LEDs azuis visualizam o estado de carga da bateria. 6. Também pode ligar o conector USB-A do cabo de carregamento fornecido a uma fonte de alimentação adequada e o conector USB-C à tomada correspondente na parte traseira da estação de carregamento. Agora coloque a lâmpada na estação de carregamento. O LED vermelho acende-se para indicar o carregamento. Para limpar o produto, utilize um pano macio seco ou húmido que não danifique a superfície e sem a adição de outros agentes de limpeza.

RO - 1. Porniți lampa LED de inspecție apăsând butonul de pornire/oprire. Prima apăsare a butonului activează lampa LED cu luminosităte de 100%, a doua apăsare o reduce la 50%, iar a treia apăsare activează lanterna din partea superioară a produsului. Apăsați din nou pentru a o opri. Cele trei LED-uri albastre indică câtă energie a mai rămas în baterie. 2. Există două surse de lumină: o bară LED principală și o lanternă. Luminiile funcționează și atunci când lampa este închisă. 3. Puteți atașa produsul desfăcut fie pe o suprafață metalică cu magnetul, fie de un cârlig cu suportul metalic. 4. Determinați unghiul dorit al luminilor. 5. Pentru reîncărcare, conectați conectorul USB-A al cablului de încărcare furnizat la o sursă de alimentare adecvată și conectorul USB-C la mufa corespunzătoare de pe produs. Produsul poate fi conectat numai la un dispozitiv de funcționare cu ieșire SELV și o tensiune maximă de ieșire de vârf în funcționare (Uout) de 5 V. În timpul încărcării, cele trei LED-uri albastre vizualizează starea de încărcare a bateriei. 6. De asemenea, puteți conecta conectorul USB-A al cablului de încărcare furnizat la o sursă de alimentare adecvată și conectorul USB-C la mufa corespunzătoare de pe partea din spate a lămpii de încărcare. Acum așezați lampa în stația de încărcare. LED-ul roșu se aprinde pentru a indica încărcarea. Pentru a curăța produsul, utilizați o lavetă moale uscată sau umedă, care nu deteriorează suprafața, fără adăugarea altor agenți de curățare.

SV - 1. Slå på inspektions-LED-lampen genom att trycka på på/av-knappen. Det första trycket på knappen aktiverar LED-lampen med 100 % ljusstyrke, ett andra tryck minskar den till 50 % och ett tredje tryck aktiverar ficklampan längst upp på produktten. Tryck igen för att stänga av den. De tre blå LED-lamporna visar hur mycket ström som finns kvar i batteriet. 2. Det finns två ljuskällor: en huvud-LED-list och en ficklampa. Lamporna fungerar även när lampan är stängd. 3. Du kan antingen fästa den utfällda produkten på en metallyta med magneten eller på en krok med metallfästet. 4. Bestäm önskad vinkel på lamporna. 5. För att ladda, anslut USB-A-kontakten på den medföljande laddningskabeln till en lämplig strömkälla och USB-C-kontakten till motsvarande uttag på produktten. Produkten får endast anslutas till en driftsnetthet med SELV-utgång och en maximal arbetstopp-utgångsspanning (Uout) på 5 V. Under laddning visar de tre blå LED-lamporna batteriets laddningsstatus. 6. Du kan också ansluta USB-A-kontakten på den medföljande laddningskabeln till en lämplig strömkälla och USB-C-kontakten till motsvarande uttag på baksidan av laddstationen. Placera nu lampan i laddstationen. Den röda LED-lampan tänds för att indikera laddning. För att rengöra produkten, använd en torr eller fuktig mjuk trasa som inte skadar ytan och utan tillsats av andra rengöringsmedel.

SI - 1. Vkljopite pregledovalno LED-svetliko s pritiskom na gumb za vklop/izklop. Prvi pritisk na gumb aktivira LED-svetliko s 100% svetlinostjo, drugi pritisk jo zmanjša na 50%, tretji pritisk pa aktivira žepno svetliko na vrhu izdelka. Pritisnite znova, da jo izklopite. Tri modre LED-diode kažejo, koliko energije je še v bateriji. 2. Obstajata dva vira svetlobe: glavna LED-letvica in žepna svetilka. Luči delujejo tudi, ko je svetilka zaprta. 3. Razprt izdelek lahko pritrdite na kovinsko površino z magnetom ali na kavelj s kovinskim nosilcem. 4. Določite želeni kot luči. 5. Za ponovno polnjenje priključite priključek USB-A priloženega polnilnega kabla na ustrezen vir napajanja, priključek USB-C pa v ustrežno vtičnico na izdelku. Izdelek je mogoče priključiti samo na delujočo napravo z izhodom SELV in največjo delovno vršno izhodno napetostjo (Uout) 5 V. Med polnjenjem tri modre LED-diode prikazujejo stanje napoljenosti baterije. 6. Priključek USB-A priloženega polnilnega kabla lahko priključite tudi na ustrezen vir napajanja, priključek USB-C pa v ustrežno vtičnico na zadnji strani polnilne postaje. Zdjai postavite svetliko v polnilno postajo. Rdeča LED-dioda zasveti, da označi polnjenje. Za čiščenje izdelka uporabite suho ali vlažno mehko krpo, ki ne poškoduje površine, in brez dodajanja drugih čistilnih sredstev.

BG - 1. Включете инспекционната LED лампа, като натиснете бутона за включване/изключване. Първото натискане на бутона активира LED лампата със 100% яркост, второто натискане я намалява до 50%, а третото натискане активира фенерчето в горната част на продукта. Натиснете отново, за да изключите. Трите сини светодиода показват колко заряд остава в батерията. 2. Има два източника на светлина: основна LED лента и фенерче. Светлините работят и когато лампата е затворена. 3. Можете да прикрепите разгънатия продукт към метална повърхност с магнита или към кука с металната скоба. 4. Определете желания ъгъл на светлините. 5. За презареждане свържете USB-A конектора на доставения кабел за зареждане към подходящ източник на захранване, а USB-C конектора към съответния контакт на продукта. Продуктът може да бъде свързан само към работещо устройство със SELV изход и максимално работно пиково изходно напрежение (Uout) от 5 V. При зареждане трите сини светодиода визуализират състоянието на зареждане на батерията. 6. Можете също да свържете USB-A конектора на доставения кабел за зареждане към подходящ източник на захранване, а USB-C конектора към съответния контакт на задната страна на зарядната станция. Сега поставете лампата в зарядната станция. Червенят светодиод светва, за да покаже зареждане. За почистване на продукта използвайте суха или влажна мека кърпа, която не поврежда повърхността, и без добавяне на други почистващи препарати.

CZ - 1. Zapněte inspekční LED lampu stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. První stisknutí tlačítka aktivuje LED lampu se 100% svítivostí, druhé stisknutí ji sniží na 50 % a třetí stisknutí aktivuje svítilnu v horní části výrobku. Dalším stisknutím ji vypnete. Tři modré LED diody ukazují, kolik energie v baterii zbyvá. 2. K dispozici jsou dva zdroje světla: hlavní LED lišta a svítilna. Světla fungují i tehdy, když je lampa zavřená. 3. Rozložený výrobek můžete připevnit buď k kovovému povrchu pomocí magnetu, nebo k háku pomocí kovového držáku. 4. Určete požadovaný úhel světla. 5. Pro dobíjení připojte konektor USB-A dodaného nabíjechho kabelu k vhodnému zdroji napájení a konektor USB-C k odpovídající zásuvce na výrobku. Výrobek smí být připojen pouze k provoznímu zařízení s výstupem SELV a maximálním pracovním špičkovým výstupním napětím (Uout) 5 V. Při nabíjení tři modré LED diody zobrazují stav nabíjení baterie. 6. Konektor USB-A dodaného nabíjechho kabelu můžete také připojit k vhodnému zdroji napájení a konektor USB-C k odpovídající zásuvce na zadní straně nabíjecí stanice. Nyní vlozte lampu do nabíjecí stanice. Červená LED dioda se rozsvítí, aby signalizovala nabíjení. K čištění výrobku použijte suchý nebo vlhký měkký hadřík, který nepoškoduje povrch, a bez přidání dalších čistících prostředků.

DK - 1. Tænd inspektions-LED-lampen ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Det første tryk på knappen aktiverer LED-lampen med 100 % lysstyrke, et andet tryk reducerer den til 50 %, og et tredje tryk aktiverer lommelygten øverst på produktet. Tryk igen for at slukke den. De tre blå LED'er angiver, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. 2. Der er to lyskilder: en hoved-LED-bjelke og en lommelykt. Lysene fungerer også, når lampen er lukket. 3. Du kan enten fastgøre det udfoldede produkt til en metaloverflade med magneten eller til en krok med metalbeslaget. 4. Bestem den ønskede vinkel på lysene. 5. For å lade opp skal du tilslutte USB-A-stikket på det medfølgende ladekabel til en egnet strømkilde og USB-C-stikket til den tilsvarende bøsning på produktet. Produktet må kun tilsluttes en driftsnetthet med SELV-udgang og en maksimal arbejdsjdsudgangsspænding (Uout) på 5 V. Under opladning viser de tre blå LED'er batteriets ladetilstand. 6. Du kan også tilslutte USB-A-stikket på det medfølgende ladekabel til en egnet strømkilde og USB-C-stikket til den tilsvarende bøsning på bagsiden af ladestationen. Placer nu lampen i ladestationen. Den røde LED lyser for at angive opladning. Til rengøring af produktet skal du bruge en tør eller fugtig blød klud, der ikke beskadiger overfladen, og uden tilsætning af andre rengøringsmidler.

FI - 1. Kytke tarkastus-LED-lamppu päälle painamalla virtapainiketta. Ensimmäinen painallus aktivoi LED-lampun 100 %:n valoteholla, toinen painallus vähentää sen 50 %:iin ja kolmas painallus aktivoi tuotteen yläosassa olevan taskulampun. Sammuta painamalla uudeelleen. Kõike sinistä LEDiä osoittavat, kuinka paljon virtaa akussa on jäljellä. 2. Valonlähteitä on kaksi: pää-LED-valopalkki ja taskulamppu. Valot toimivat myös, kun lamppu on suljettu. 3. Voit kiinnittää avatun tuotteen joko metallipintaan magneettilla tai koukkuun metallikiinnikkeellä. 4. Määritä valojen haluttu kulma. 5. Lataa tuote liitämällä mukana toimitettu latauskaapeli USB-A-liitin sopivaan virtalähteeseen ja USB-C-liitin tuotteen vastaavaan liitäntään. Tuote voidaan liittää vain käytölähteeseen, jossa on SELV-lähtö ja enintään 5 V:n suurin työskentelyhuipun lähtöjännite (Uout). Latauksen aikana kukaan ei sinistä LEDiä näyttävää akun varustilaa. 6. Määritä liitäntä mukana toimitetun latauskaapelin USB-A-liittimen sopivaan virtalähteeseen ja USB-C-liittimen latausaseman taakseen vastaavaan liitäntään. Aseta lamppu nyt latausasemaan. Punainen LED-valo syttyy osoittamaan laadun. Puhdista tuote kuivalta tai kostealla pehmeällä liinalla, joka ei vahingoita pintaa, ilman ylimääräistä puhdistusainetta lisäämättä.

FR - 1. Allumez la lampe LED d'inspection en appuyant sur le bouton marche/arrêt. La première pression sur le bouton active la lampe LED avec une luminosité de 100 %, une deuxième pression la réduit à 50 % et une troisième pression active la lampe de poche située en haut du produit. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. Les trois LEDs bleues indiquent la quantité d'énergie restante dans la batterie. 2. Il y a deux sources lumineuses : une barre LED principale et une lampe de poche. Les lumières fonctionnent également lorsque la lampe est fermée. 3. Vous pouvez fixer le produit déplié soit à une surface métallique avec de l'aimant, soit à un crochet et le support métallique. 4. Déterminez l'angle souhaité des lumières. 5. Pour recharger, connectez le connecteur USB-A du câble de charge fourni à une source d'alimentation appropriée et le connecteur USB-C à la prise correspondante située à l'arrière de la station de charge. Placez maintenant la lampe dans la station de charge. La LED rouge s'allume pour indiquer la charge. Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux sec ou humide qui n'endommage pas la surface et sans ajout d'autres agents de nettoyage.

HR - 1. Uključite inspekcijsku LED svjetiljku pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje. Prvi pritisk na gumb aktivira LED svjetiljku sa 100% svjetline, drugi pritisk smanjuje je na 50%, a treći pritisk aktivira izvora svjetlosti na vrhu proizvoda. Pritisnite ponovno za isključivanje. Tri plave LED diode pokazuju koliko je energije preostalo u bateriji. 2. Postoje dva izvora svjetlosti: glavna LED traka i ručna svjetiljka. Svjetla rade i kada je svjetiljka zatvorena. 3. Raslopljeni proizvod možete pričvrstiti na metalnu površinu pomoću magnetna ili na kuku pomoću metalnog nosača. 4. Odredite željeni kut svjetla. 5. Za ponovno punjenje spojite USB-A priključak isporučenog kabla za punjenje na odgovarajući izvor napajanja, a USB-C priključak na odgovarajuću utičnicu na proizvodu. Proizvod se može spojiti samo na radni uređaj sa SELV izlazom i maksimalnim radnim vršnim izlaznim naponom (Uout) od 5 V. Tijekom punjenja tri plave LED diode prikazuju stanje napunjenosti baterije. 6. Također možete spojiti USB-A priključak isporučenog kabla za punjenje na odgovarajuću izvora napajanja, a USB-C priključak na odgovarajuću utičnicu na stražnjoj strani stanice za punjenje. Sada postavite svjetiljku u stanicu za punjenje. Crvena LED dioda svijetli kako bi označila punjenje. Za čišćenje proizvoda upotrijebite suhu ili vlažnu mekanu krpu koja ne oštećuje površinu i bez dodavanja drugih sredstava za čišćenje.

HU - 1. Kapcsolja be az ellenőrző LED-lámpát a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával. A gomb első megnyomása 100%-os fényerővel aktiválja a LED-lámpát, a második megnyomás 50%-ra csökkenti azt, a harmadik megnyomás pedig aktiválja a termék tetején lévő zseblámpát. Nyomja meg újra a kikapcsolóhoz. A három kék LED jelzi, mennyi energia marad az akkumulátorban. 2. Két fényforrás van: egy fő LED-sáv és egy zseblámpa. A fények akkor is működnek, amikor a lámpa zárva van. 3. A kihajtott terméket a mágnessel fémfelülethez, vagy a fém tartóval kamphoz rögzítheti. 4. Határozza meg a fények kívánt szögét. 5. Újratöltéshez csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel USB-A csatlakozóját megfelelő áramforráshoz, az USB-C csatlakozót pedig a termék megfelelő aljzatához. A termék csak SELV-kimenettel rendelkező működő eszközökhöz csatlakoztatható, amelyek maximális üzemi súcs kimeneti feszültségé (Uout) 5 V. Töltés közben a három kék LED megjelenti az akkumulátor töltöttségét állapotát. 6. A mellékelt töltőkábel USB-A csatlakozóját megfelelő áramforráshoz, az USB-C csatlakozót pedig a töltőállomás hátoldalán lévő megfelelő aljzathoz is csatlakoztathatja. Most helyezze

IT - 1. Accendere la lampada LED da ispezione premendo il pulsante di accensione/ spegnimento. La prima pressione del pulsante attiva la lampada LED con luminosità al 100%, una seconda pressione la riduce al 50% e una terza pressione attiva la torcia nella parte superiore del prodotto. Premere di nuovo per spegnerla. I tre LED blu indicano quanta energia rimane nella batteria. 2. Sono presenti due sorgenti luminose: una barra LED principale e una torcia. Le luci funzionano anche quando la lampada è chiusa. 3. È possibile fissare il prodotto aperto a una superficie metallica con i magneti oppure con un ganccio con la staffa metallica. 4. Determinare l'angolo desiderato delle luci. 5. Per ricaricare, collegare il connettore USB-A del cavo di ricarica fornito a una fonte di alimentazione idonea e il connettore USB-C alla presa corrispondente sul prodotto. Il prodotto può essere collegato solo a un dispositivo operativo con uscita SELV e una tensione massima di uscita di picco di lavoro (Uout) di 5 V. Durante la ricarica, i tre LED blu visualizzano lo stato di carica della batteria. 6. È anche possibile collegare il connettore USB-A del cavo di ricarica fornito a una fonte di alimentazione idonea e il connettore USB-C alla presa corrispondente sul retro della stazione di ricarica. Ora posizionare la lampada nella stazione di ricarica. Il LED rosso si accende per indicare la ricarica. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido asciutto o umido che non danneggi la superficie e senza aggiungere altri detergenti.

LT - 1. Įjunkite patikros LED lempa paspaudami įjungimo/išjungimo mygtuką. Pirmais mygtuko paspaudimas įjungia LED lampą su 100% šviesumu, antrasis paspaudimas sumažina ją iki 50%, o trečiasis paspaudimas įjungia žibintuvėlį gaminto viršuje. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. Trys mėlyni LED indikatoriai rodo, kiek energijos liko baterijoje. 2. Yra du šviesos šaltiniai: pagrindinė LED juosta ir žibintuvėlis. Šviesos veikia ir tada, kai lempa yra uždaryta. 3. Išskleista gaminį galite pritvirtinti prie metalinio paviršiaus magnetu arba prie kablo metaliniu laikikliu. 4. Nustatykite norimą šviesos kampą. 5. Norėdami įkrauti lemą, prijunkite USB-A kabelio USB-A jungtį prie tinkamo maitinimo šaltinio, o USB-C jungtį – prie atitinkamo gaminio lizdo. Gaminių galima prijungti tik prie vieikiano (renginio su SELV išvestimi ir didžiausia darbine piko išėjimo įtampa (Uout) 5 V. Įkraunant tryis mėlyni LED indikatoriai rodo baterijos įkrovimo būseną. 6. Taip pat galite prijungti pridoto įkrovimo kabelio USB-A jungtį prie tinkamo maitinimo šaltinio, o USB-C jungtį – prie atitinkamo lizdo įkrovimo stotelės gale. Dabar įstatykite lemą į įkrovimo stotelę. Raudonas LED indikatorius užsidega, kad parodytų įkrovimą. Gaminių valykite sausa arba drėgna minkšta šluoste, kuri nepažeidžia paviršiaus, ir nenaudokite kitų valymo priemonių.

LV - 1. Ieslēdziet pārbaudes LED lampu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Pirmais pogas nospiežoties aktivizē LED lampu ar 100% spilgtumu, otrais nospiežoties samazina to līdz 50%, un trešais nospiežoties aktivizē lukturīti izstrādājuma augšpusē. Nospiežiet vēlreiz, lai to izslēgtu. Trīs zilās LED diodes, cik daudz enerģijas ir atlicis akumulatorā. 2. Ir divi gaismas avoti: galvenā LED dioda un lukturītis. Gaismas darbojas arī tad, kad lampā ir aizvērts. 3. Atloctu izstrādājumu var piestiprināt pie metāla virsmas ar magnētu vai pie āķa ar metāla kronšteinu. 4. Nosakiet vēlamo gaismu leņķi. 5. Lai uzlādētu, pievienojiet komplektā iekļauto uzlādes kabeli USB-A savienotāju piemērotam barošanas avotam un USB-C savienotāju atbilstošai izstrādājuma lizdai. Izstrādājumu drīkst pievienot tikai darba ierīcē ar SELV izeju un maksimālo darba maksimuma izežas spriegumu (Uout) 5 V. Uzlādes laikā trīs zilās LED vizualizē akumulatora uzlādes stāvokli. 6. Jūs varat arī pievienot komplektā iekļautā uzlādes kabēļa USB-A savienotāju piemērotam barošanas avotam un USB-C savienotāju atbilstošai lizdai uzlādes stacijās aizmurgēti. Tagad ievietojiet lampu uzlādes stacijā. Sarkanā LED diode, lai norādītu uzlādi. Lai tīrītu izstrādājumu, izmantojiet sausu vai mitru mīkstu drānu, kas nebojās virsmu, un nepievienojiet citus tīrīšanas līdzekļus.

NL - 1. Schakel de inspectie-ledlamp in door op de aan/uit-knop te drukken. De eerste druk op de knop activeert de ledlamp met 100% lichtsterkte, een tweede druk verlaagt dit naar 50% en een derde druk activeert de zaklamp aan de bovenkant van het product. Druk opnieuw om deze uit te schakelen. De drie blauwe leds geven aan hoeveel stroom

võõ metalliklambriга konksu külge. 4. Määrake tulede soovitud nurk. 5. Laadimiseks ühendage kaasasoleva laadimiskaabli USB-A-pistik sobiva toiteallikaga ja USB-C-pistik toote vastavasse pesa. Toode tohib ühendada ainult tootja seadmega, millel on SELV-väljund ja maksimaalne tööpiigi väljundjõue (Uout) 5 V. Laadimise ajal näitavad kolm sinist LED-i aku laadimise taset. 6. Võite ühendada ka kaasasoleva laadimiskaabli USB-A-pistiku sobiva toiteallikaga ja USB-C-pistiku laadimisjaama tagaküljel olevasse vastavasse pesa. Nüüd asetage lamp laadimisjaama. Punane LED süttib, et näidata laadimist. Toote puhastamiseks kasutage kuiva või niisket pehmet lappi, mis ei kahjusta pinda, ning ärge lisage muid puhastusvahendeid.

ES - 1. Encienda la lámpara LED de inspección pulsando el botón de encendido/apagado. La primera pulsación del botón active la lámpara LED con una luminosidad del 100 %, una segunda pulsación la reduce al 50 % y una tercera pulsación activa la linterna en la parte superior del producto. Pulse de nuevo para apagarla. Los tres LED azules indican cuánta energía queda en la batería. 2. Hay dos fuentes de luz: una barra LED principal y una linterna. Las luces también funcionan cuando la lámpara está cerrada. 3. Puede fijar el producto desdoblado a una superficie metálica con el ímán o a un gancho con el soporte metálico. 4. Determine el ángulo deseado de las luzes. 5. Para recargar, conecte el conector USB-A del cable de carga suministrado a una fuente de alimentación adecuada y el conector USB-C a la toma correspondiente del producto. El producto solo puede conectarse a un dispositivo operativo con una salida SELV y una tensión máxima de salida de pico de trabajo (Uout) de 5 V. Durante la carga, los tres LED azules visualizan el estado de carga de la batería. 6. También puede conectar el conector USB-A del cable de carga suministrado a una fuente de alimentación adecuada y el conector USB-C a la toma correspondiente en la parte trasera de la estación de carga. Ahora coloque la lámpara en la estación de carga. El LED rojo se enciende para indicar la carga. Para limpiar el producto, utilice un paño suave seco o húmedo que no dañe la superficie y sin añadir otros agentes de limpieza.

FI - 1. Kytke tarkastus-LED-lamppu päälle painamalla virtapainiketta. Ensimmäinen painallus aktivoi LED-lampun 100 %:n valoteholla, toinen painallus vähentää sen 50 %:iin ja kolmas painallus aktivoi tuotteen yläosassa olevan taskulampun. Sammuta painamalla uudeelleen. Kõike sinistä LEDiä osoittavat, kuinka paljon virtaa akussa on jäljellä. 2. Valonlähteitä on kaksi: pää-LED-valopalkki ja taskulamppu. Valot toimivat myös, kun lamppu on suljettu. 3. Voit kiinnittää avatun tuotteen joko metallipintaan magneettilla tai koukkuun metallikiinnikkeellä. 4. Määritä valojen haluttu kulma. 5. Lataa tuote liitämällä mukana toimitettu latauskaapeli USB-A-liitin sopivaan virtalähteeseen ja USB-C-liitin tuotteen vastaavaan liitäntään. Tuote voidaan liittää vain käytölähteeseen, jossa on SELV-lähtö ja enintään 5 V:n suurin työskentelyhuipun lähtöjännite (Uout). Latauksen aikana kukaan ei sinistä LEDiä näyttävää akun varustilaa. 6. Määritä liitäntä mukana toimitetun latauskaapelin USB-A-liittimen sopivaan virtalähteeseen ja USB-C-liittimen latausaseman taakseen vastaavaan liitäntään. Aseta lamppu nyt latausasemaan. Punainen LED-valo syttyy osoittamaan laadun. Puhdista tuote kuivalta tai kostealla pehmeällä liinalla, joka ei vahingoita pintaa, ilman ylimääräistä puhdistusainetta lisäämättä.

FR - 1. Allumez la lampe LED d'inspection en appuyant sur le bouton marche/arrêt. La première pression sur le bouton active la lampe LED avec une luminosité de 100 %, une deuxième pression la réduit à 50 % et une troisième pression active la lampe de poche située en haut du produit. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. Les trois LEDs bleues indiquent la quantité d'énergie restante dans la batterie. 2. Il y a deux sources lumineuses : une barre LED principale et une lampe de poche. Les lumières fonctionnent également lorsque la lampe est fermée. 3. Vous pouvez fixer le produit déplié soit à une surface métallique avec de l'aimant, soit à un crochet et le support métallique. 4. Déterminez l'angle souhaité des lumières. 5. Pour recharger, connectez le connecteur USB-A du câble de charge fourni à une source d'alimentation appropriée et le connecteur USB-C à la prise correspondante située à l'arrière de la station de charge. Placez maintenant la lampe dans la station de charge. La LED rouge s'allume pour indiquer la charge. Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux sec ou humide qui n'endommage pas la surface et sans ajout d'autres agents de nettoyage.

HR - 1. Uključite inspekcijsku LED svjetiljku pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje. Prvi pritisk na gumb aktivira LED svjetiljku sa 100% svjetline, drugi pritisk smanjuje je na 50%, a treći pritisk aktivira izvora svjetlosti na vrhu proizvoda. Pritisnite ponovno za isključivanje. Tri plave LED diode pokazuju koliko je energije preostalo u bateriji. 2. Postoje dva izvora svjetlosti: glavna LED traka i ručna svjetiljka. Svjetla rade i kada je svjetiljka zatvorena. 3. Raslopljeni proizvod možete pričvrstiti na metalnu površinu pomoću magnetna ili na kuku pomoću metalnog nosača. 4. Odredite željeni kut svjetla. 5. Za ponovno punjenje spojite USB-A priključak isporučenog kabla za punjenje na odgovarajući izvor napajanja, a USB-C priključak na odgovarajuću utičnicu na proizvodu. Proizvod se može spojiti samo na radni uređaj sa SELV izlazom i maksimalnim radnim vršnim izlaznim naponom (Uout) od 5 V. Tijekom punjenja tri plave LED diode prikazuju stanje napunjenosti baterije. 6. Također možete spojiti USB-A priključak isporučenog kabla za punjenje na odgovarajuću izvora napajanja, a USB-C priključak na odgovarajuću utičnicu na stražnjoj strani stanice za punjenje. Sada postavite svjetiljku u stanicu za punjenje. Crvena LED dioda svijetli kako bi označila punjenje. Za čišćenje proizvoda upotrijebite suhu ili vlažnu mekanu krpu koja ne oštećuje površinu i bez dodavanja drugih sredstava za čišćenje.

HU - 1. Kapcsolja be az ellenőrző LED-lámpát a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával. A gomb első megnyomása 100%-os fényerővel aktiválja a LED-lámpát, a második megnyomás 50%-ra csökkenti azt, a harmadik megnyomás pedig aktiválja a termék tetején lévő zseblámpát. Nyomja meg újra a kikapcsolóhoz. A három kék LED jelzi, mennyi energia marad az akkumulátorban. 2. Két fényforrás van: egy fő LED-sáv és egy zseblámpa. A fények akkor is működnek, amikor a lámpa zárva van. 3. A kihajtott terméket a mágnessel fémfelülethez, vagy a fém tartóval kamphoz rögzítheti. 4. Határozza meg a fények kívánt szögét. 5. Újratöltéshez csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel USB-A csatlakozóját megfelelő áramforráshoz, az USB-C csatlakozót pedig a termék megfelelő aljzatához. A termék csak SELV-kimenettel rendelkező működő eszközökhöz csatlakoztatható, amelyek maximális üzemi súcs kimeneti feszültségé (Uout) 5 V. Töltés közben a három kék LED megjelenti az akkumulátor töltöttségét állapotát. 6. A mellékelt töltőkábel USB-A csatlakozóját megfelelő áramforráshoz, az USB-C csatlakozót pedig a töltőállomás hátoldalán lévő megfelelő aljzathoz is csatlakoztathatja. Most helyezze

IT - 1. Accendere la lampada LED da ispezione premendo il pulsante di

